

FICHE VOIRIE - EGOUTTAGE

Commune: Doische.....

Objet précis: Vodelée, rue de Gimnée.....

N° de l'investissement: 13.....

1. Description de la situation existante et des défauts constatés

Revêtement hydrocarboné usé, qui se délite, déformation du coffre au droit des éléments linéaires.....

2. Description des travaux proposés

Renforcement du coffre au droit des éléments linéaires et reconstruction de la structure hydrocarbonée avec renouvellement de l'ensemble de la surface de roulement.....













