

FICHE VOIRIE - EGOUTTAGE

Commune: Doische.....

Objet précis: Gochenée, rues de Phépet, Haute et du Butia.....

N° de l'investissement: 17.....

1. Description de la situation existante et des défauts constatés

Revêtement hydrocarboné complètement usé, nombreuses réparations dans le revêtement.
Equipée d'anciens filets d'eau dont le béton se délite lui aussi.
Trottoir dont le profil et la nature sont chaotique.

.....

.....

.....

2. Description des travaux proposés

Renouvellement de l'hydrocarboné en bi-couche et réalisation d'une coulée d'asphalte sur les anciens filets d'eau, renouvellement des trottoir en pavé de béton.....

.....

.....

.....







