

## FICHE VOIRIE - EGOUTTAGE

**Commune:** Doische.....

**Objet précis:** Soulme, rue du Ruage et rue Sainte Colombe.....

**N° de l'investissement:** 18.....

### 1. Description de la situation existante et des défauts constatés

Revêtement hydrocarboné complètement usé, nombreuses réparations dans le revêtement.  
Equipée d'anciens filets d'eau dont le béton se délite lui aussi

.....

.....

.....

### 2. Description des travaux proposés

Renouvellement de l'hydrocarboné en bi-couche et réalisation d'une coulée d'asphalte sur  
les anciens filets d'eau.....

.....

.....

.....









