

## FICHE VOIRIE - EGOUTTAGE

Commune: Doische.....

Objet précis: Vaucelles rue du Moulin.....  
.....

N° de l'investissement: 2.....

### 1. Description de la situation existante et des défauts constatés

Longueur 900m; surface 4 350m<sup>2</sup>

Profil correct de la fondation. Mais hydrocarboné usé, qui se délite sur les bords qui sont usés et attaqués. Les éléments linéaires bordant la voirie sont usés.

### 2. Description des travaux proposés

Renforcement des bords et remplacement des éléments linaires, renouvellement de la couche de roulement par reprofilage tarmac à 150kg/m<sup>2</sup>.









