

FICHE VOIRIE - EGOUTTAGE

Commune: Doische.....

Objet précis: Matagne-la-Grande, rue de la Couturelle.....

N° de l'investissement: 11.....

1. Description de la situation existante et des défauts constatés

Voirie constituée de dalles en béton instables, présence de saillies longitudinales et transversales.....

2. Description des travaux proposés

Démolition des dalles laissées en place et utilisées comme fondation, réalisation d'un revêtement en béton de ciment discontinu monocouche de 20cm.....



